

## BAUINVENTAR GEMEINDE STANS

Verzeichnis der geschützten und schutzwürdigen Gebäude und Baugruppen




### HAUS-ZU-HAUS-INVENTAR

<b>Ort</b> 6370 Stans	<b>Objekt</b> Organistenhaus	<b>Adresse</b> Knirigasse 5	<b>Parz.-Nr.</b> 46	<b>Ass.-Nr.</b> 392.1
--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------

<b>Bauherrschaft</b> Katholische Kirchgemeinde Stans	<b>Bauleute</b>	<b>Datierung</b> erb. 1720
---	-----------------	-------------------------------

#### Status

- geschützt laut RRB-Nr.
- [A] schutzwürdig
- dokumentiert



#### Kurzbeschreibung

Dreigeschossiger Bauernhaustypus in Blockbauweise mit massivem Sockel, Schindelschirm im Hauptbau, Krüppelwalmdach mit Flachgauben, Blockbaustruktur an der Fassade ablesbar. Sich an der Knirigassenmauer anschmiegend. O-seitige verzierte Eingangslauben.

Anbau Ecke SW jüngeren Datums.

Ursprünglich das Schulhaus von Stans und das Wohnhaus des Schulmeisters und Organisten.

Ab 1857 zumeist Wohnhaus weltlicher Stanser Organisten.

2009 saniert.



Bild oben: Ansicht von Südwesten  
Bild unten: Ansicht von Nordosten

#### Begründung / Würdigung

Teil der das Ortsbild von Stans prägenden Bebauung im Kernbereich. Auftakt der Bebauung entlang der Knirigasse.

#### Archiv, Plan- und Bildmaterial

- Altes Grundbuchblatt, StA NW: D 1525/103.

#### Literatur

- KIGBO Stans, ST 159.

- Odermatt Josef, Stans, Kniri. BGN 41, S. 60-68.